Fuel tap repair set

repair set for fuel valve FCK-6

Price: 2,94 €

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	81000060
UVP	54,98 €
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	TOURMAX
Unidad de medida:	PIECE

Datos técnicos

Artículo	Article
Versión	fuel tap
Ámbito de aplicación	repair set