Fuel tap repair set

repair set for fuel valve FCK-23

Price: 2,94 €

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	81000230
UVP	7,00 €
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	TOURMAX
Unidad de medida:	PIECE

Datos técnicos

Artículo	Article
Versión	fuel tap
Ámbito de aplicación	repair set