

Fuel tap repair set

repair set for fuel valve FCK-44

RRP: 31,89 €

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	81000440
UVP	31,89 €
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	TOURMAX
Unidad de medida:	PIECE
Weight	0.009 kg

Datos técnicos

Artículo	Article
Versión	fuel tap
Ámbito de aplicación	repair set