

TOURMAX Carburetor repair set

carburetor repair kit CAB-H2

RRP: 15,89 €

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	81003002
UVP	15,89 €
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	TOURMAX
Unidad de medida:	PIECE
Weight	0.005 kg

Datos técnicos

Artículo	Article
Número comparativo	16155-413-751
Ámbito de aplicación	repair set