

# TOURMAX Carburetor repair set

**carburetor repair kit CAB-H22**

## RRP: 19,79 €

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| **Número de artículo del proveedor:** | 81003022 |
| **UVP** | 19,79 € |
| **SB-Artículo** | No |
| **Marca/Proveedor** | TOURMAX |
| **Unidad de medida:** | PIECE |
| **Weight** | 0.002 kg |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Artículo** | Article |
| **Ámbito de aplicación** | repair set |