

KEYSTER Carburetor repair set

K-1084SK

The set contains following articles:

float chamber gasket

- Keyster = K67

- OEM = 13258-04F00

float chamber valve set

- Keyster = KYV-50023

- OEM = 13370-07F00

- OEM = 13370-19E00

div. O-rings (see ill.)

RRP: 23,90 €

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	K-1084SK
UVP	23,90 €
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	KEYSTER
Unidad de medida:	PACKAGE

Datos técnicos

Artículo	Article
Versión	carburetor parts
Ámbito de aplicación	repair set