

TOURMAX Clutch slave repair set

CCK-401

RRP: 12,79 €

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	81640401
UVP	12,79 €
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	TOURMAX
Unidad de medida:	PIECE
Weight	0.006 kg

Datos técnicos

Artículo	Article
Versión	clutch slave repair set