

KEYSTER Carburetor repair set

K-1005SK

The set contains following articles:

float chamber gasket

- Keyster = K-41

- OEM = 13258-44B00

float chamber valve

- Keyster = KYV-42H25

- OEM = 13370-46E20

div. O-rings (see ill.)

RRP: 22,90 €

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	K-1005SK
EAN	4550240002891
UVP	22,90 €
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	KEYSTER
Unidad de medida:	PACKAGE
Weight	0.008 kg

Datos técnicos

Artículo	Article
Versión	carburetor parts
Ámbito de aplicación	repair set