

Kit de réparation pour étrier de frein brembo

kit de réparation joint et pistons SL2 28A/2

PVC: 32,70 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	105474710
PVC:	32,70 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	brembo
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.052 kg

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article