

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88060, 7 pièces, diamètre du piston de 11 mm, longueur de 51 mm

PVC: 22,80 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88060
PVC:	22,80 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.031 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	59600-37810