

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88062, 6 pièces, diamètre du piston de 12,7 mm, longueur de 37,2 mm

PVC: 27,54 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88062
PVC:	27,54 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	43520-MJ6-315, 43520-MJ6-305, 69600-04820