

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88068, 6 pièces, diamètre du piston de 12,7 mm, longueur de 48,9 mm

PVC: 25,69 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88068
PVC:	25,69 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	45530-MG9-951, 43020-1098, 59600-04810