

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88069, 6 pièces, diamètre du piston de 13,8 mm, longueur de 41,5 mm

PVC: 21,92 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88069
PVC:	21,92 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	45530-MA4-671, 43020-1056, 59600-45850