

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88074, 7 pièces, diamètre du piston de 12,7 mm, longueur de 37,2 mm

PVC: 34,56 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88074
PVC:	34,56 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	1FK-W0042-50-00