

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88081, 6 pièces, diamètre du piston de 14 mm, longueur de 32 mm

PVC: 25,81 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88081
PVC:	25,81 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	43520-MB2-315, 43520-MB2-305, 43020-1057