

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88085, 6 pièces, diamètre du piston de 15,8 mm, longueur de 32,2 mm

PVC: 25,43 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88085
PVC:	25,43 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.041 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	43520-MG9-305