

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88092, 6 pièces, diamètre du piston de 11 mm, longueur de 50 mm

PVC: 29,50 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88092
PVC:	29,50 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.032 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	43020-1065