

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88102, 6 pièces, diamètre du piston de 12,7 mm, longueur de 35,3 mm

PVC: 29,35 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88102
PVC:	29,35 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.023 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	45530-MAJ-G41