

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88103, 6 pièces, diamètre du piston de 13,8 mm, longueur de 41,5 mm

PVC: 24,86 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88103
PVC:	24,86 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.036 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	4H7-W0041-00-00