

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88104, 7 pièces, diamètre du piston de 14 mm, longueur de 50 mm

PVC: 42,78 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88104
PVC:	42,78 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.035 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	45530-442-315