

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88105, 7 pièces, diamètre du piston de 14 mm, longueur de 55 mm

PVC: 33,84 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88105
PVC:	33,84 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.036 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	535-W0041-60-00