

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88108, 6 pièces, diamètre du piston de 14 mm, longueur de 41,4 mm

PVC: 39,50 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88108
PVC:	39,50 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.034 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	59600-45870