

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88112, 7 pièces, diamètre du piston de 15,8 mm, longueur de 55 mm

PVC: 27,46 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88112
PVC:	27,46 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	45530-463-305