

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88114, 8 pièces, diamètre du piston de 17,5 mm, longueur de 31,7 mm

PVC: 53,34 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88114
PVC:	53,34 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.041 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	43020-0010