

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88119, 6 pièces, diamètre du piston de 11 mm, longueur de 50 mm

PVC: 28,37 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88119
PVC:	28,37 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	45530-MN9-305