

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88120, 7 pièces, diamètre du piston de 12,7 mm, longueur de 37,2 mm

PVC: 55,70 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88120
PVC:	55,70 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.071 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	5EL-W0042-50-00