

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88122, 6 pièces, diamètre du piston de 14 mm, longueur de 32 mm

PVC: 45,35 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88122
PVC:	45,35 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.036 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	43520-MA5-305