

Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88123, 6 pièces, diamètre du piston de 14 mm, longueur de 29,5 mm

PVC: 34,32 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88123
PVC:	34,32 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.026 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	69600-45820