

Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88272, pour étrier flottant Nissin à 1 piston

PVC: 20,35 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88272
EAN	4251507902465
PVC:	20,35 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article