

Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88284, pour étrier flottant Nissin à 1 piston

PVC: 21,98 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88284
EAN	4251507902496
PVC:	21,98 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article
numéro de référence	BCR116