

Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88297, pour étrier flottant Nissin à 3 pistons

PVC: 30,43 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88297
EAN	4251507902564
PVC:	30,43 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article
numéro de référence	BCF127