

Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88302, pour étrier flottant Nissin à 3 pistons

PVC: 30,63 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88302
EAN	4251507902601
PVC:	30,63 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article
numéro de référence	BCR114