

Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88449, pour étrier fixe Sumitomo à 2 pistons

PVC: 36,38 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88449
EAN	4251507902687
PVC:	36,38 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article