

Kit de réparation pour étrier de frein TOURMAX

18 pièces

PVC: 51,78 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81610115
PVC:	51,78 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article