

Kit de réparation pour étrier de frein TOURMAX

18 pièces

PVC: 72,57 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81610312
PVC:	72,57 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.018 kg

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article