

Set de réparation pour carburateur TOURMAX

kit de réparation de carburateur CAB-H4

PVC: 19,89 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81003004
PVC:	19,89 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.015 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	article
numéro de référence	16011-371-004