

Set de réparation pour carburateur TOURMAX

kit de réparation de carburateur CAB-H6

PVC: 23,79 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81003006
PVC:	23,79 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.011 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	article
numéro de référence	16011-MB1-671