

# Set de réparation pour carburateur TOURMAX

**kit de réparation de carburateur CAB-H10**

## PVC: 21,97 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 81003010 |
| **PVC:** | 21,97 € |
| **SB-Article** | Non |
| **Marque/Fournisseur** | TOURMAX |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 0.007 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | kit de réparation |
| **Type** | article |
| **numéro de référence** | 16011-MR6-671 |