

Set de réparation pour carburateur TOURMAX

kit de réparation de carburateur CAB-H18

PVC: 27,19 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81003018
PVC:	27,19 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.004 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	article