

Set de réparation pour carburateur TOURMAX

kit de réparation de carburateur CAB-K5

PVC: 20,99 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81001050
PVC:	20,99 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.01 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	article
numéro de référence	16030-1007,92066-1052