

Set de réparation pour carburateur TOURMAX

kit de réparation de carburateur CAB-Y40

PVC: 25,89 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81002040
PVC:	25,89 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.013 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	article