

Set de réparation pour carburateur TOURMAX

kit de réparation de carburateur CAB-Y41

PVC: 24,59 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81002041
PVC:	24,59 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.008 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	article