

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-1878HK

Le set comprend les articles suivants :

joint de cuve de carburateur
- Keyster = NTMOR-004G
- OEM = 16010-MZ5-920 (set)

joint pour carburateur sur le côté du filtre à air (entonnoir)
- Keyster = K146
- OEM = 16010-MZ5-920 (set)

soupape de cuve
- Keyster = KVN-19N00
- OEM = 16155-MN9-004

5 joints toriques pour :
raccord pour durite d'essece
ventilation grande
ventilation petite
vis de réglage du mélange
vis de vidange

PVC: 32,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1878HK
EAN	4550240000682
PVC:	32,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.003 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article