

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0178NA

le set comprend les articles suivants :

joint de cuve de carburateur

- Keyster = K-22BF

joint du couvercle

soupape de cuve

- Keyster = KVN-16R30

- OEM = 16011-169-004 remplacé par 16011-GBF-B41

- OEM = 16011-393-004 remplacé par 16011-KCK-910

- OEM = 16011-382-004 remplacé par 16011-KG0-891

vis de réglage du mélange

- Keyster = KHSS-230

- OEM = 16016-MG2-791

- OEM = 16016-435-771

- OEM = 16016-393-700

- OEM = 16016-KCY-670

- OEM = 16016-410-601

aiguille d'injection32A=#D6

gicleur d'aiguille

gicleur principal #120

- Keyster = KHM-110120

PVC: 24,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0178NA
EAN	4550240005335
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.011 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation

Type	pièces de carburateur
Type	article