

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0585NF

Le set comprend les articles suivants :

2 joints de cuve de carburateur
- Keyster = K-10F

2 joints du couvercle

2 soupapes de cuve
- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16011-169-004 remplacé par 16011-GBF-B41
- OEM = 16011-393-004 remplacé par 16011-KCK-910
- OEM = 16011-382-004 remplacé par 16011-KG0-891

1 vis de réglage du mélange

1 aiguille d'injection E3050C=#D270

1 aiguille d'injection 3UB=#D337

2 gicleurs d'aiguille

2 tubes mélangeur

1 gicleur principal #112
- Keyster = KHM-110112

1 gicleur princiipal #110
- Keyster = KHM-110110

1 gicleur de ralenti #42

PVC: 44,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0585NF
PVC:	44,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation

Type	pièces de carburateur
Type	article