

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1092NF

Le set comprend les articles suivants :

joint de cuve de carburateur

- Keyster = G-4014CF

soupape de cuve

- Keyster = KVN-16N00

gicleur principal #95

- Keyster = KHM-110095

gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-29C035

aiguille d'injection #D367=55C

PVC: 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1092NF
EAN	4550240003720
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.019 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article