

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0055

Le set comprend les articles suivants :

joint de cuve de carburateur

joint supérieur du couvercle
- Keyster = M-15

set de soupape de cuve

vis de réglage du mélange

aiguille d'injection #Y76

gicleur principal #102,5
- Keyster = KYM-020102,5

gicleur de ralenti #25
- Keyster = KYS-00B025

divers joints toriques (voir figure)

PVC: 24,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0055
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article