

# Set de réparation pour carburateur TOURMAX

**CAB-K4**

## PVC: 25,45 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | V839300315 |
| **PVC:** | 25,45 € |
| **SB-Article** | Non |
| **Marque/Fournisseur** | TOURMAX |
| **Unité de mesure:** | SET |
| **Weight** | 0.01 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | kit de réparation |
| **Type** | pièces de carburateur |
| **Type** | article |
| **numéro de référence** | KAW-16030-1007, KAW-92055-1223 |