

Nécessaire de réparation CONTEC "Hot Patch"

boîte de 100 kits

PVC: 395,95 €

Rapide & sans problèmeAvec le nécessaire de réparation, les cyclistes sont armés en route. Le nécessaire de réparation CONTEC "Hot Patch" contient 6 rustines rondes de 25 mm de diamètre et un papier de verre. La rustine autocollante rend la chambre à air tout simplement étanche. Une colle n'est pas nécessaire.Le nècessaire de réparation convient pour toutes les chambres à air de vélo, le tissu très élastique s'étend de la même manière que la chambre à air. En déplacement, on devrait toujours avoir les rustines dans la mini boîte sur soi. Le Big Box est disponible avec deux démonte-pneus.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	1118
EAN	4251507902816
PVC:	395,95 €
SB-Article	Oui
Bidex-Code	309030
Fedas-Code	160968
DST-Code	6I03
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	SET
Weight	0.833 kg

Données techniques

Caractéristiques	autocollant
Couleur principale	coloré
Type	rustine
Type	article

More product images

