

Kit de réparation pour cylindre récepteur d'embrayage TOURMAX

CCK-302

PVC: 21,80 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81640302
PVC:	21,80 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.017 kg

Données techniques

Type	article
Type	kit de réparation pour cylindre récepteur d'embrayage